



RONDÔNIA

■ ★ ■
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEDUC-COTIC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas.

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a Análise Técnica das Propostas de Preços - PE n. 90341/2024, conforme solicitado no Despacho 0061821837 e Despacho 0062225758.

Item 03 - Empresa: STAR COMERCIO LTDA

Proposta - STAR COMERCIO LTDA (0061721451)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	· Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga;
NÃO ATENDE	· Não possui expansão de autonomia;
NÃO ATENDE	· Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	· Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Item 06 - Empresa: T.D.A.S.

Proposta - T. D. A. S. (0062214173)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	· Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga;
NÃO ATENDE	· Não possui expansão de autonomia;
NÃO ATENDE	· Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	· Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;

NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.
-------------------	--

Item 06 - Empresa: MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA
Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA (0062216161)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui topologia nobreak (UPS);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui conexão de entrada, bornes;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui conexão de saída, bornes;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui autoteste;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui correção linear de variação da rede elétrica;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> · Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite, Coordenador(a)**, em 24/07/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062253937** e o código CRC **F3483F65**.