



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEDUC-COTIC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas.

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a Análise Técnica das Propostas de Preços - PE n. 90341/2024, conforme solicitado no Despacho (0064739986):

Item 03 - Empresa: GHF TECNOLOGIA E COMUNICA

PROPOSTA - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (0064613345)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Não possui tensão de entrada Bivolt Automático 115/127/220V;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Não possui expansão de autonomia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none">• Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Item 03 – Empresa: ESOTICO COMERCIO LTDA

Proposta - ESOTICO COMERCIO LTDA (0064613445)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Item 03 – Empresa: PROXY COMERCIO ELETRONICO LTDA

Proposta - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (0064613512)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui tensao de entrada Bivolt Automático 115/127/220V;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Item 03 – Empresa: PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA

Proposta - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA (0064711936)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui tensao de entrada Bivolt Automático 115/127/220V;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de entrada, bornes;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui expansão de autonomia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui autoteste;

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Item 03 – Empresa: PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇO

Proposta - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (0064711885)

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui tensao de entrada Bivolt Automático 115/127/220V;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de entrada, bornes;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui expansão de autonomia;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui autoteste;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica;
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG);
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia;

Resultado	Motivo
NÃO ATENDE	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite**, **Coordenador(a)**, em 30/09/2025, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064948514** e o código CRC **E0D26B13**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0029.040094/2023-36

SEI nº 0064948514