



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP
Gerência de Compras - SUGESP-GCOM

Ofício nº 24755/2025/SUGESP-GCOM

À Senhora,

MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO

Superintendente Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Edifício Pacaás Novos 2º Piso
76810-470 Porto Velho-RO

C/C

À Senhora,

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeira da Comissão Genérica 5ª - COGEN5/SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Edifício Pacaás Novos 2º Piso
76810-470 Porto Velho-RO

Assunto: Devolução dos autos com a análise técnica das propostas pelo setor demandante.

Senhora Superintendente,

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao solicitado no presente Ofício n.º 7088/2025/SUPEL-COGENS (0065259582), referente a análise técnica das propostas, informamos que conforme despacho (0065381826) proferido pelo setor demandante:

1. Análise:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDADE	VALOR ESTIMADO	PROPOSTA	DIFERENÇA (%)	PARECER	OBSERVAÇÃO:
1	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	2	R\$ 1.087,84	R\$ 560,00	-48,522%	Atende	
2	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV	SERV.	2	R\$ 870,06	R\$ 480,00	-44,831%	Atende	

	220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.							
3	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	2	R\$ 1.775,54	R\$ 800,00	-54,943%	Atende	Diferença superior a 50%.
4	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	2	R\$ 4.507,00	R\$ 2.400,00	-46,750%	Atende	
5	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	2	R\$ 398,62	R\$ 260,00	-34,775%	Atende	
6	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal de bomba para a bomba modelo: PX - 15/5 6N AL TRIF . A REND. 12,5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	2	R\$ 438,00	R\$ 260,00	-40,639%	Atende	
7	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 533,37	R\$ 300,00	-43,754%	Atende	
8	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 402,55	R\$ 200,00	-50,317%	Atende	Diferença superior a 50%.
9	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 887,77	R\$ 450,00	-49,311%	Atende	
10	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no	SERV.	1	R\$ 1.805,34	R\$ 900,00	-50,148%	Atende	Diferença superior a 50%.

	edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.						
11	Pintura em esmalte sintético da carcaça da bomba para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 199,31	R\$ 120,00	-39,792%	Atende
12	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 219,00	R\$ 150,00	-31,507%	Atende
13	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 474,70	R\$ 280,00	-41,015%	Atende
14	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 365,73	R\$ 200,00	-45,315%	Atende
15	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 928,30	R\$ 500,00	-46,138%	Atende
16	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 1.309,58	R\$ 600,00	-54,184%	Atende
17	Pintura em esmalte sintético da carcaça da bomba para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 237,15	R\$ 180,00	-24,099%	Atende
18	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: TRIF. 3CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Pacaás Novos - Palácio Central - P5.	SERV.	1	R\$ 234,50	R\$ 180,00	-23,241%	Atende
19	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC	SERV.	2	R\$ 683,00	R\$ 480,00	-29,722%	Atende

	- 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.						
20	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 765,96	R\$ 580,00	-24,278%	Atende
21	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 2.120,00	R\$ 1.000,00	-52,830%	Atende
22	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 3.000,08	R\$ 1.600,00	-46,668%	Atende
23	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 470,00	R\$ 300,00	-36,170%	Atende
24	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 4 CV TRIF 60 HZ 4V 4CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 469,00	R\$ 380,00	-18,977%	Atende
25	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 453,75	R\$ 300,00	-33,884%	Atende
26	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 375,00	R\$ 280,00	-25,333%	Atende
27	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 1.021,32	R\$ 570,00	-44,190%	Atende

28	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 1.534,35	R\$ 1.100,00	-28,308%	Atende	
29	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 237,15	R\$ 190,00	-19,882%	Atende	
30	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal de bomba para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	1	R\$ 234,50	R\$ 180,00	-23,241%	Atende	
31	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 739,98	R\$ 600,00	-18,917%	Atende	
32	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 829,58	R\$ 700,00	-15,620%	Atende	
33	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 2.240,00	R\$ 1.000,00	-55,357%	Atende	Diferença superior a 50%.
34	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 3.017,72	R\$ 2.000,00	-33,725%	Atende	
35	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 474,30	R\$ 380,00	-19,882%	Atende	
36	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF A REND - VE 5CV 220/380 V - instalada no edifício Rio Guaporé.	SERV.	2	R\$ 500,00	R\$ 380,00	-24,000%	Atende	
37	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento	SERV.	4	R\$ 2.064,00	R\$ 1.800,00	-12,791%	Atende	

	de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.							
38	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	4	R\$ 1.602,44	R\$ 1.200,00	-25,114%	Atende	
39	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	4	R\$ 4.080,00	R\$ 2.200,00	-46,078%	Atende	
40	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	4	R\$ 8.474,00	R\$ 4.000,00	-52,797%	Atende	Diferença superior a 50%.
41	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	4	R\$ 914,00	R\$ 800,00	-12,473%	Atende	
42	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 22R 1 B 7,5CV T 60 4V 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	4	R\$ 1.600,00	R\$ 1.520,00	-5,000%	Atende	
43	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" - 12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 1.185,34	R\$ 800,00	-32,509%	Atende	
44	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" - 12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 860,20	R\$ 760,00	-11,648%	Atende	
45	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" - 12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 2.360,00	R\$ 1.100,00	-53,390%	Atende	Diferença superior a 50%.
46	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" -	SERV.	2	R\$ 4.312,08	R\$ 2.000,00	-53,619%	Atende	Diferença superior a 50%.

	12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.						
47	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" - 12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 502,00	R\$ 400,00	-20,319%	Atende
48	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 22R 1 1/2" - 12,5CV TRIF. 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 500,00	R\$ 400,00	-20,000%	Atende
49	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 1.016,00	R\$ 800,00	-21,260%	Atende
50	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 900,08	R\$ 700,00	-22,229%	Atende
51	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 2.480,00	R\$ 1.200,00	-51,613%	Atende
52	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 3.203,10	R\$ 1.700,00	-46,926%	Atende
53	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 400,00	-12,473%	Atende
54	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 220/380 V - instalada no edifício Rio Cautário.	SERV.	2	R\$ 650,00	R\$ 600,00	-7,692%	Atende
55	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC	SERV.	2	R\$ 1.218,40	R\$ 900,00	-26,133%	Atende

	- 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.							
56	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 899,00	R\$ 700,00	-22,136%	Atende	
57	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 2.420,00	R\$ 1.200,00	-50,413%	Atende	Diferença superior a 50%.
58	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 2.923,84	R\$ 2.000,00	-31,597%	Atende	
59	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 400,00	-12,473%	Atende	
60	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 22R 2 10 CV TRIF 60 HZ 4 V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 469,00	R\$ 400,00	-14,712%	Atende	
61	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5 CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 899,00	R\$ 800,00	-11,012%	Atende	
62	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5 CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 779,58	R\$ 700,00	-10,208%	Atende	
63	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5 CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 2.485,94	R\$ 1.200,00	-51,729%	Atende	Diferença superior a 50%.
64	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5	SERV.	2	R\$ 2.923,84	R\$ 2.000,00	-31,597%	Atende	

	CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.							
65	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5 CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 502,00	R\$ 400,00	-20,319%	Atende	
66	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 21R 1 1/2" 7,5 CV TRIF 60 HZ 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 650,00	R\$ 560,00	-13,846%	Atende	
67	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 1.016,00	R\$ 800,00	-21,260%	Atende	
68	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 841,22	R\$ 700,00	-16,788%	Atende	
69	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 2.485,94	R\$ 1.000,00	-59,774%	Atende	Diferença superior a 50%.
70	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 4.454,00	R\$ 2.000,00	-55,097%	Atende	Diferença superior a 50%.
71	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 400,00	-12,473%	Atende	
72	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BC - 21R 2" - 7,5 CV TRIF. 60 HZ 4V 220/380 V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,000%	Atende	
73	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI	SERV.	2	R\$ 1.017,84	R\$ 900,00	-11,577%	Atende	

	- 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.							
74	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 880,08	R\$ 800,00	-9,099%	Atende	
75	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 3.085,54	R\$ 1.200,00	-61,109%	Atende	Diferença superior a 50%.
76	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 3.431,00	R\$ 2.000,00	-41,708%	Atende	
77	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 440,00	-3,720%	Atende	
78	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: BPI - 21R 2 1/2" 5CV TRIF 60HZ 4V - instalado no edifício Rio Jamari.	SERV.	2	R\$ 469,00	R\$ 400,00	-14,712%	Atende	
79	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 1.015,00	R\$ 600,00	-40,887%	Atende	
80	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERVIÇO	2	R\$ 783,40	R\$ 400,00	-48,941%	Atende	
81	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERVIÇO	2	R\$ 2.200,00	R\$ 1.200,00	-45,455%	Atende	
82	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERVIÇO	2	R\$ 2.905,52	R\$ 1.600,00	-44,932%	Atende	

	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 400,00	-12,473%	Atende	
83	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: MB FSG-RR40-IN T 4,0 CV 220/380/440 V W SID - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 650,00	R\$ 600,00	-7,692%	Atende	
84	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 1.116,00	R\$ 900,00	-19,355%	Atende	
85	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 860,08	R\$ 800,00	-6,985%	Atende	
86	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 2.120,00	R\$ 1.000,00	-52,830%	Atende	Diferença superior a 50%.
87	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 3.218,44	R\$ 2.200,00	-31,644%	Atende	
88	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 457,00	R\$ 400,00	-12,473%	Atende	
89	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: MB FNI - 21 - 5,0 - 147R - TREIF. 5 CV 220/380/440 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	2	R\$ 500,00	R\$ 400,00	-20,000%	Atende	
90	Serviço de substituição de rolamento, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380	SERV.	1	R\$ 507,66	R\$ 400,00	-21,207%	Atende	
91								

	V - instalado no edifício Rio Machado.							
92	Serviço de substituição de selos mecânico, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	1	R\$ 400,03	R\$ 300,00	-25,006%	Atende	
93	Serviço de troca de rotor, incluindo fornecimento de peças para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	1	R\$ 1.149,99	R\$ 600,00	-47,826%	Atende	
94	Serviço de rebobinagem para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	1	R\$ 1.448,29	R\$ 900,00	-37,858%	Atende	
95	Pintura em esmalte sintético da carcaça para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	1	R\$ 228,50	R\$ 180,00	-21,225%	Atende	
96	Serviço de torno e preenchimento de eixo principal para a bomba modelo: THSI - 18 TRIF. A REND. 5CV 220/380 V - instalado no edifício Rio Machado.	SERV.	1	R\$ 325,00	R\$ 250,00	-23,077%	Atende	
TOTAL DE SERVIÇOS:			180	R\$ 129.064,42	R\$ 78.750,00			

De acordo com o item 3.2 do Termo de Referência (0064080503), os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

Após análise da proposta comercial apresentada pela empresa (0065260110), verificou-se que todos os itens cotados atendem às especificações técnicas do Termo de Referência e do instrumento convocatório. O valor global ofertado, de R\$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), encontra-se inferior ao valor estimado pela Administração, de R\$ 129.064,42 (cento e vinte e nove mil sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), não havendo valores superiores ao orçamento estimativo, em conformidade com o art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

Embora o valor global represente aproximadamente 61% do valor estimado, o que denota vantajosidade financeira, tal condição não garante, por si só, a exequibilidade da proposta. E utilizando como orientação o que dispõe o [art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022](#), citado a seguir:

"Art. 34. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração."

Nesse contexto, ainda que o valor global da proposta atenda aos parâmetros de razoabilidade, constatou-se que, em análise desdobrada, os itens: 3, 8, 10, 16, 21, 33, 40, 45, 46, 51, 57, 63, 69, 70, 75 e 87 apresentam valores unitários inferiores a 50% do valor estimado, recomendando-se diligência específica para comprovação da exequibilidade e garantia de adequada execução contratual. Diante disso, recomenda-se a apresentação de justificativa técnica de exequibilidade, a fim de garantir a viabilidade econômico-financeira da execução contratual.

2. Documentações solicitadas vinculadas a proposta:

Das documentações solicitadas no Termo de Referência (0064080503), foi verificada a declaração solicitada no item: 14.3 - b), atende, não sendo verificadas as declarações dos itens: 14.3 - a), 14.3 - c), 14.3 - d) e 14.3 - e).

A proposta foi apresentada em conjunto com as declarações relacionadas na tabela abaixo:

DECLARAÇÕES APRESENTADAS COM A PROPOSTA:		
DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA	Página 13	Atende
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE	Página 15	Atende
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)	Página 16	Atende
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE DO EDITAL	Página 16	Atende
DECLARAÇÃO DE MENOR	Página 16	Atende
DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA	Página 17	Atende
DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Página 17	Atende
DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM	Página 17	Atende

Diante do exposto, a proposta analisada atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0064080503) e no Instrumento Convocatório (0062348541), condicionada à comprovação da exequibilidade dos itens que apresentaram diferença superior a 50% em relação ao valor estimado. Recomenda-se, portanto, a realização de diligência junto à empresa licitante, a fim de que sejam apresentadas as justificativas técnicas de exequibilidade da proposta, devendo o resultado dessa verificação retornar a esta área técnica para manifestação conclusiva.

Sem mais, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

DEIVISSON GONÇALVES DE SOUZA

Assessor Técnico
GCOM/CAF/SUGESP/RO

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES

Gerente de Compras
GCOM/CAF/SUGESP/RO

ALEXANDRO MIRANDA PINCER

Coordenador de Administração e Finanças
CAF/SUGESP/RO

GERMANO DE SOUSA JUNIOR

Diretor Executivo
SUGESP/RO



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES**, Gerente, em 11/11/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Deivisson Goncalves de Souza**, Assessor(a), em 11/11/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandro Miranda Pincer, Coordenador(a)**, em 11/11/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERMANO DE SOUSA JUNIOR, Diretor(a) Executivo(a)**, em 11/11/2025, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066322666** e o código CRC **C4934A40**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0042.004007/2024-90

SEI nº 0066322666