



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA, DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS
Gerência de Infraestrutura - SEAS-GINFRA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS/RO
Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN
Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN
PÓTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA PRATO FÁCIL

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA PRATO FÁCIL


1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		
Processo nº: 0026.001572/2025-84		
Nome/Razão Social: A. SEMPREBOM RESTAURANTE LTDA		
CNPJ: 16.783.824/0001-15		
Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 319, Km 1	Bairro:	
Município: Porto Velho	CEP: 76.804-099	Fone: (69)
Responsável:	CPF:	
2. DO PARECER TÉCNICO		
VISITA DIA 22/10/2025	VISITA DIA 24/11/2025	ATENDIDO/NÃO ATENDIDO
 <p>22 de out. de 2025 10:25:13 8.76465585 63.89465409W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagen 01 - Área de refeitório.</p>	 <p>319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagen 02 - Área de refeitório.</p>	ATENDIDO - REVESTIMENTO DE PISO DEVIDADEMENTE CONSERVADO E ADEQUADO.
 <p>22 de out. de 2025 10:24:06 8.76467191S 63.89462431W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p>  <p>22 de out. de 2025 10:23:39 8.7647658 63.89462239W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagenes 03 e 04 - Área de refeitório.</p>	 <p>24 de nov. de 2025 12:40:09 8.76469197S 63.89467504W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagen 05 - Área de refeitório.</p>	ATENDIDO - REVESTIMENTO DE TETO DEVIDADEMENTE CONSERVADO E ADEQUADO.
 <p>22 de out. de 2025 10:24:36 8.76463194S 63.89462632W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p>  <p>22 de out. de 2025 10:25:38 8.76466261S 63.89467846W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p>  <p>22 de out. de 2025 10:23:52 8.76473156S 63.89461122W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagenes 06, 07 e 08 - Área de refeitório.</p>	 <p>24 de nov. de 2025 12:43:25 8.76462456S 63.89464912W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p>  <p>319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia Sempre Bom N.U.</p>  <p>Imagen 09, 10 e 11 - Área de refeitório.</p>	ATENDIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS E ADEQUADAS.
 <p>22 de out. de 2025 10:28:57 8.76463107S 63.89462492W 319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia #Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagen 12 - Instalação sanitária.</p>	 <p>319 Avenida Nações Unidas Km 1 Porto Velho Rondônia Sempre Bom N.U.</p> <p>Imagen 13 - Instalação sanitária.</p>	ATENDIDO - FOI INSTALADO DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DO BANHEIRO CONVENCIONAL.



Imagen 14 - Instalação sanitária.



Imagen 15 - Instalação sanitária.

NÃO ATENDIDO - BARRA HORIZONTAL NA PORTA DO BANHEIRO PCD NÃO FOI INSTALADO.



Imagen 16 - Instalação sanitária.



Imagen 17 - Instalação sanitária.

NÃO ATENDIDO - A DESCARGA PERSISTE COM ACIONADOR INADEQUADO.



Imagen 18 - Instalação sanitária.



Imagen 19 - Instalação sanitária.

NÃO ATENDIDO - A BARRA DE APOIO DO LAVATÓRIO PCD ESTÁ EM DESACORDO COM A NBR 9050/2020.



Imagen 20 - Instalação sanitária.



Imagen 21 - Instalação sanitária.

NÃO ATENDIDO - TORNEIRA DE ALAVANCA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU EQUIVALENTE NAO FOI INSTALADO.



Imagen 22 - DML área de preparo.



Imagen 23 - DML área de preparo.

NÃO ATENDIDO - A COZINHA CONTINUA TENDO LIGAÇÃO DIRETA COM A ÁREA DE SERVIÇO E NÃO FOI INSTALADO TELA MILIMETRADA NA PORTA.



Imagen 24, 25, 26 e 27 - Área de preparo.




Imagenes 28, 29, 30 e 31 - Área de preparo.

ATENDIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS E DEVIDAMENTE ADEQUADAS.



Imagens 32 e 33 - Área de preparo.



Imagens 34 e 35 - Área de preparo.



Imagen 36 e 37 - Área de preparo.



Imagen 38 e 39 - Área de preparo.

NÃO ATENDIDO - LAVATÓRIO EXCLUSIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA ÁREA DE MANIPULAÇÃO E PREPARO NAO FOI INSTALADO.

CONSIDERAÇÕES

Em resposta ao Recurso nº 0066681266, no qual a empresa informa a adequação das pendências apontadas no Relatório 0065699263, participamos que no dia 24 de novembro de 2025, a equipe técnica retornou ao estabelecimento para nova conferência.

Considerando que a empresa A. SEMPREBOM RESTAURANTE LTDA, demonstrou disposição para adequação e cumprimento dos requisitos do Instrumento Convocatório, no que se refere aos parâmetros de infraestrutura, constatamos que a empresa em epígrafe, encontra-se **INAPTA**, podendo ao seu critério apresentar o **Plano de Adequação Estrutural** nos termos do item 7.18, até **01/12/2025**, conforme Aviso 143 (0066720102) "Prazo para Apresentação do Plano de Adequação Estrutural", o qual foi publicado no site da SUPEL.

EQUIPE DE INSPEÇÃO - SEAS	
Nome	Matrícula
Cristiano Silveira Nobre	*****405
Victor Kauã Sampaio da Silva	*****071

Porto Velho, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Kauã Sampaio da Silva, Analista**, em 25/11/2025, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Silveira Nobre, Assessor(a)**, em 26/11/2025, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066731678** e o código CRC **4FE1F473**.