

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL Comissão Beta - SUPEL-BETA

Informação nº 3/2021/SUPEL-BETA

RELAÇÃO DE PROPOSTAS RECEBIDAS

CHAMAMENTO PÚBLICO CONTRATAÇÃO **EMERGENCIAL** Nº. 10/2021/BETA/SUPEL/RO.

Processo Eletrônico - SEI: 0002.015218/2021-81

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva (CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA, GRUPO GERADOR STEMAC -CAPACIDADE 80HZ **220WTS** 8.1 KWA. CÂMARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, FREEZER 546 LITROS COM 2 TAMPAS, CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS), em caráter emergencial, nos equipamentos existentes com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais, incluindo transporte, instalação e desinstalação/reinstalação, montagem e desmontagem dos equipamentos discriminados posteriormente adquiridos, a pedido da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA, atendendo aos requisitos do Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), art. 24, IV, e Base legal expressa no item 2 do termo de autorizado referência (ID 0015656671) pela solicitação compra (ID 0015656355).

Senhores interessados, informamos relação das propostas de preços recebidas em relação ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 10/2021/BETA/SUPEL/RO.

REGISTRO ainda, que esse não é o resultado da Aquisição, sendo, apenas, as proposta das Empresas. O resultado final será feito pela Gerência Técnica de Vigilância Ambiental e Epidemiologia/Núcleo Estadual de Imunizações/Rede de Frio/AGEVISA-RO, à qual irá analisar todas as documentações encaminhadas pelas interessadas, verificando se a documentação apresentada está de acordo com as exigidas no Termo de Referência e seus anexos.

As propostas de preços, bem como a documentação recebida neste chamamento serão encaminhadas à Gerência Técnica de Vigilância Ambiental e Epidemiologia/Núcleo Estadual de Imunizações/Rede de Frio/AGEVISA-RO a qual dará prosseguimento ao processo.

Os interessados podem acompanhar o processo SEI, http://www.sei.ro.go, http://www.rondonia.ro.gov.br/supel e/ou diretamente na pelo telefone: (69)99243-9626 e 99250-2125 ou pelo comprasagevisa@gmail.com.

Os Anexos com a relação das propostas recebidas encontram-se no SEI Planilha RELAÇÃO DE EMPRESAS CP 10/2021 (0015872748) e ainda divulgadas no site http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Porto Velho, 27 de janeiro de 2021.

GRAZIELA G. KETES

Pregoeira- BETA - SUPEL



assinado eletronicamente por Graziela Genoveva Ketes, Documento Pregoeiro(a), em 27/01/2021, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0015872737** e o código CRC **41A0F08B**.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0002.015218/2021-81

SEI nº 0015872737

	BUADILU L	IE NIKOANIKAÇAN DE F	-KULU91A9	3 - GU	AMAMENIU	rub	LIGU 010/ ZUZI	- 0002.015218/2021-81				
LOTE 01 -	CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA (temperatura, entre +2ºC e +8ºC), tamanho 8 m x 3 m, mais ou menos 85.000 lt. A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.											
Ordem	Empresa	CNPJ	Quant.	Vale	or Unitário		Valor Total	Prazos de entrega	Validade da Proposta (DIAS)	SICAF	Atividade Econômica Compatível	HABILITADA
1	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	06.233.460/0001-46	-		-		-	Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
1.1	CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA (temperatura, entre +2°C e +8°C), tamanho 8 m x 3 m, mais ou menos 85.000 lt. A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	4	R\$	900,00		ŕ	-	-	-	-	-
1.2	Compressor HCM MT64220 V-3	-	1	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	-	-	-	-	-
1.3	Cilindro de gás R22 – 13KG	-	1	R\$	840,00	R\$	840,00	-	-	-	-	-
1.4	Motor ventilador 450 MM/DANFFOS	-	1	R\$	140,00	R\$,	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					5.900,00	-	-	-	-	-
2	JAMARY SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EIREL	30.756.742/0001-02	-		-		-	30 dias	30 dias	Não	Sim	Não
2.1	CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA (temperatura, entre +2°C e +8°C), tamanho 8 m x 3 m, mais ou menos 85.000 lt. A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	4	R\$	3.650,00		ŕ	-	-	-	-	-
2.2	Compressor HCM MT64220 V-3	-	1	R\$	7.947,00	R\$		-	-	-	-	-
2.3	Cilindro de gás R22 – 13KG	-	1	R\$	550,00	R\$		-	-	-	-	-
2.4	Motor ventilador 450 MM/DANFFOS	-	1	R\$	660,00	R\$		-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL						23.757,00	-	-	-	-	-
LOTE 02 -	GRUPO GERADOR STEMAC - CAPACIDADE 80HZ 220WTS 8.1 KWA Tombamento: 8601550 A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.											
Ordem	Empresa	CNPJ	Quant.	Vale	or Unitário		Valor Total	Prazos de entrega	Validade da Proposta (DIAS)	SICAF	Atividade Econômica Compatível	HABILITADA
1	JAMARY SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EIREL	30.756.742/0001-02	-		-	1_	-	30 dias	30 dias	Não	Sim	Não
1.1	GRUPO GERADOR STEMAC - CAPACIDADE 80HZ 220WTS 8.1 KWA Tombamento: 8601550 A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	·	1	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00	-	-	-	-	-
1.2	Bateria	-	1	R\$	950,00	R\$	950,00	-	-	-	-	-
1.3	Filtro de óleo	-	1	R\$	60,00	R\$	60,00	-	-	-	-	-
1.4	Filtro de combustível	-	1	R\$	60,00	R\$	60,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL						3.170,00	-	-	-	-	-
2	P M DOS SANTOS EIRELI	24.754.041/0001-31	-		-		-	Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
2.1	GRUPO GERADOR STEMAC - CAPACIDADE 80HZ 220WTS 8.1 KWA Tombamento: 8601550 A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	1	R\$	4.140,00	R\$	4.140,00	-	-	-	-	-

2.2	Bateria	-	1	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	-	-	-	-	-
2.3	Filtro de óleo	-	1	R\$	530,00	R\$	530,00	=	-	-	-	-
2.4	Filtro de combustível	-	1			R\$	530,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					7.000,00	-	-	-	-	-
3	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	06.233.460/0001-46	-		-			Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
3.1	GRUPO GERADOR STEMAC - CAPACIDADE 80HZ 220WTS 8.1 KWA Tombamento: 8601550 A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	1	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	-	-	-	-	-
3.2	Bateria	-	1	R\$	420,00	R\$	420,00	-	-	-	-	-
3.3	Filtro de óleo	-	1	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	-	-	-	-	-
3.4	Filtro de combustível	-	1	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					7.020,00	-	-	-	-	-

LOTE 03 -	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.											
Ordem	Empresa	CNPJ	Quant.	Val	lor Unitário	V	alor Total	Prazos de entrega	Validade da Proposta (DIAS)	SICAF	Atividade Econômica Compatível	HABILITADA
1	JAMARY SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EIREL	30.756.742/0001-02	-		-		-	30 dias	30 dias	Não	Sim	Não
1.1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	35	R\$	1.650,00	R\$	57.750,00	-	•	1	-	-
1.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás.	-	1					=	-	-	-	-
1.3	Serviço de substituição com fornecimento de capacitor	=	1	R\$	40,00	R\$	40,00	-	1	+	-	-
1.4	Serviço de substituição com fornecimento de filtro capilar		1	R\$	15,00	R\$	15,00	-	-	-	-	-
1.5	Bateria 200 amperes	-	140					-	1	+	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					57.805,00	-	1	+	-	-
2	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	06.233.460/0001-46	ī		-		-	Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
2.1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	35	R\$	1.440,00	R\$	50.400,00	-	-	-	-	-
2.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás.	-	1	R\$	300,00	R\$	300,00	-	=	-	-	-
2.3	Serviço de substituição com fornecimento de capacitor	-	1	R\$	108,00	R\$	108,00	-	=	-	-	-
2.4	Serviço de substituição com fornecimento de filtro capilar	-	1	R\$	72,00	R\$	72,00	-	=	-	-	-
2.5	Bateria 200 amperes	-	140	R\$	2.000,00	R\$	280.000,00	-	=	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					330.880,00	-	-	-	-	-
												-

1	LOTE 04 -	FREEZER 546 LITROS COM 2 TAMPAS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.									
	Ordem	Empresa	CNPJ	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Prazos de entrega	Validade da Proposta (DIAS)	SICAF	Atividade Econômica Compatível	HABILITADA

1	JAMARY SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EIREL	30.756.742/0001-02	-	-	-		-	30 dias	30 dias	Não	Sim	Não
1.1	FREEZER 546 LITROS COM 2 TAMPAS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	_	34	R\$	380,00	R\$	12.920,00	-	-	-	-	-
1.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás	-	1	R\$	40,00	R\$	40,00	-	-	-	-	-
1.3	Serviço de substituição com fornecimento de filtro capilar	-	1	R\$	10,00	R\$	10,00	-	=	-	-	-
1.4	Serviço de substituição com fornecimento de micro ventilador	-	1	R\$	90,00	R\$	90,00	-	=	-	-	-
1.5	Serviço de substituição com fornecimento de compressor		1	R\$	900,00	R\$	900,00					
	VALOR TOTAL	R\$					13.960,00					
2	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	06.233.460/0001-46	-	-	-			Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
2.1	FREEZER 546 LITROS COM 2 TAMPAS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	_	34	R\$ 1	1.200,00	R\$	40.800,00	-	-	-	-	-
2.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás	-	1	R\$	300,00	R\$	300,00	-	-	-	-	-
2.3	Serviço de substituição com fornecimento de filtro capilar	-	1	R\$	108,00	R\$	108,00	-	-	-	-	-
2.4	Serviço de substituição com fornecimento de micro ventilador	-	1	R\$	120,00	R\$	120,00	-	-	-	-	-
2.5	Serviço de substituição com fornecimento de compressor	-	1	R\$ 1	1.320,00	R\$	1.320,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$		•	•		42.648,00	-	-	-	-	-

LOTE 05 -	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.											
Ordem	Empresa	CNPJ	Quant.	Valo	or Unitário	v	alor Total	Prazos de entrega	Validade da Proposta (DIAS)	SICAF	Atividade Econômica Compatível	HABILITADA
1	JAMARY SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EIREL	30.756.742/0001-02	-		-		-	30 dias	30 dias	Não	Sim	Não
1.1	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	32	R\$	450,00	R\$	14.400,00		-	1	-	-
1.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás	-	1	R\$	50,00	R\$	50,00	-	-	-	-	-
1.3	Serviço de substituição com fornecimento de válvulas de serviços	-	1	R\$	10,00	R\$	10,00	-	-	-	-	-
1.4	Serviço de substituição com fornecimento de Sensor externo e interno		1	R\$	55,00	R\$	55,00					
1.5	Serviço de substituição com fornecimento de capilar	-	1	R\$	20,00	R\$	20,00	-	-	-	-	-
1.6	Serviço de substituição com fornecimento de capacitor externo e interno		1	R\$	40,00	R\$	40,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL						14.575,00	-	-	-	-	-
2	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	06.233.460/0001-46	-		-		-	Imediata	60 dias	Sim	Sim	PENDENTE DE HABILITAÇÃO
2.1	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS A manutenção corretiva será realizada para corrigir falhas no sistema e deixar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para desempenho, com fornecimento e substituição/reposição de peças novas e originais.	-	32	R\$	1.440,00	R\$	46.080,00	-	-	1	-	-
2.2	Serviço de recarga com fornecimento de gás	-	1	R\$	480,00	R\$	480,00	-	-	-	-	-
2.3	Serviço de substituição com fornecimento de válvulas de serviços	-	1	R\$	660,00	R\$	660,00	-	-	-	-	-
2.4	Serviço de substituição com fornecimento de Sensor externo e interno	-	1	R\$	900,00	R\$	900,00	-	-	-	-	-
2.5	Serviço de substituição com fornecimento de capilar	-	1	R\$	240,00	R\$	240,00		-	-	-	-
2.6	Serviço de substituição com fornecimento de capacitor externo e interno	-	1	R\$	300,00	R\$	300,00	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL	R\$					48.660,00	-	-	-	-	-

1) Empresa JAMARY SERVIÇOS (0015861840) CNPJ: 30.756.742/0001-02, deixou de cumprir algumas exigências contidas no Aviso/Termo de referência conforme segue:

Certidão Negativa Tributos Estaduais - aviso; Qualificação técnica subitem 30.1 e 31.1 do TR; Qualificação técnica item 31.0 e seus subitens, alíneas "a" até "c"; Vistoria técnica item 32.0 e subitem 32.1;

Vale ressaltar que, a empresa não possui registro do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, não sendo possível a extração dos documentos que poderiam estar contidos no sistema.

Com isso, declaramos a empresa INABILITADA.