



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA

O presente relatório fotográfico foi elaborado com base nas informações prestadas pela Gerente Regional SEAS no município de Guajará-Mirim, após visita “*in loco*” realizada no dia 11 de janeiro de 2023.

Restaurante: Delicia da Terra

Cidade: Guajará-Mirim

Checklist de Fiscalização

2. ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE ATENDIMENTO						
ITEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				OBSERVAÇÃO	
	BOM	REGULAR	RUIM			
2.1 Revestimentos de piso, parede e teto	X					
2.2 Ventilação e iluminação	X					
2.3 Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações	X					
2.4 Proximidade das instalações sanitárias com área de produção, refeitório ou armazenamento de alimentos	X					
2.5 Acessibilidade das áreas de uso comum aos usuários	X					
Acessibilidade						
Item	Parâmetro	Referência	ATENDE	PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA
Acesso à edificação						
2.6 Rampa de acesso	Inclinação ≤ 8,33%	NBR 9050/2020		X		
2.7 Porta de entrada	Largura ≥ 80cm	NBR 9050/2020		X		
2.8 Elevador ou plataforma elevatória	-	-				X
Instalação Sanitária Acessível						
2.9 Porta	Largura ≥ 80cm	NBR 9050/2020		X		
2.10 Acesso livre	Largura ≥ 120cm	NBR 9050/2020		X		
2.11 Área de transferência e manobra	Diametro livre ≥ 150cm	NBR 9050/2020			X	
2.12 Barras de apoio		NBR 9050/2020			X	
2.13 Capacidade Efetiva e Declarada						
Item	Parâmetro	Referência	Dimensões	Área	Capacidade Efetiva	
Refeitório	1 pessoa por m ² de área	IN n.11 do CBM/RO				
Quantidade de Assentos Declarados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento		Capacidade Declarada	
Quantidade de Assentos Verificados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento		Capacidade Avaliada	

Analizado as fotos, tem-se o seguinte:

- Imagen 01: Adequar acesso ao imóvel conforme NBR9050/2020 (*Item 2.6*);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA

- **Imagen 02:** Os vãos de acesso às instalações sanitárias devem ter medida mínima de 80cm de acordo com a NBR9050/2020. Nesse sentido, considerando a ausência das respectivas medidas, o item está parcialmente atendido. Sugere-se a adequação para os casos em que a medida esteja em desacordo com a Norma Técnica (*Item 2.9*);
- **Imagen 03:** Adequar as instalações sanitárias à NBR9050/2020 (*Item 2.11*);
- **Imagen 04:** Adequar as instalações sanitárias à NBR9050/2020 (*Item 2.12*);
- **Imagen 05:** Verificar vão de acesso a entrada do Restaurante, conforme NBR9050/2020 (*Item 2.7*)



Imagen 01 - Entrada Principal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA



Imagen 02 - Entrada Instalação Sanitária



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA



Imagen 03 - Instalación Sanitaria

RONDÔNIA 2023



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA



Imagen 04 - Barras de apoio



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA



Imagen 05 - Acesso ao imóvel

RONDÔNIA
2023

TERMO DE COMPARECIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que, na data do dia 30/03/23 às 10 h 30 min, compareceu a esta empresa: A. dos S. A. Alves (Delícia da Terra), CNPJ: 48 714 050/0001-67 os servidores da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, com intuito de vistoriar a empresa Habilitada no Edital CHP 017/2022/SEAS/PRATO FÁCIL/VILHENA, constate nos autos do processo 0026.070061/2022-60.

OBSERVAÇÕES:

As dias dez do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, realizamos a visita no Restaurante Delícia da Terra, onde fomos recebidos pela Senhora Alessandra Proprietária do local, vale destacar que o local já está em reforma para adequação uma vez que trata-se da Residência da família. Na ocasião realizamos as seguintes orientações: Adaptação/adequação da Porta de banheiro. (Único banheiro do imóvel no momento), e calçadas com acessibilidade, a Sr. Alessandra informou que realizará a pintura de uma das paredes da Cozinha (a qual não tem cerâmica) no prazo de 05 dias.

SERVIDORES:

Nome: Aylene
Nome: _____
Nome: _____
Nome: _____
Nome: _____
Nome: _____

Matrícula: 300 182 142

Matrícula: _____

Matrícula: _____

Matrícula: 48 714.050/0001-67

A DOS A ALVES

Matrícula: _____

Delícia da Terra

Av. 08 de Dezembro, Nº 1070

Bairro: São José

CEP: 76.850-000

CPF: 712.295.902-34

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Nome: Adriano

TERMO DE COMPARCIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que, na data do dia 16/01/23 às 9 h 30 min, compareceu a esta empresa: Delícia da Terra (A. do S. Alves), CNPJ: 48.714.050/0001-67 os servidores da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, com intuito de vistoriar a empresa Habilitada no Edital CHP 017/2022/SEAS/PRATO FÁCIL/VILHENA, constate nos autos do processo 0026.070061/2022-60.

OBSERVAÇÕES:

Aos dias 16 de Janeiro do ano de 2023, estive no Restaurante Delícia da Terra, onde fui recebida pela proprietária Alexandra. Na ocasião entreguei o Relatório Fotográfico GINFRA, com as informações e solicitações para adequação.

48.714.050/0001-67
A DO S A ALVES
Delícia da Terra
Av. 08 de Dezembro, Nº 1070
Bairro: São José
CEP: 76.850-000
GUAJARÁ - MIRIM - RO

SERVIDORES:

Nome: Agsouza Matrícula: 300 182 342
Nome: _____ Matrícula: _____
Nome: _____ Matrícula: _____
Nome: _____ Matrícula: _____
Nome: _____ Matrícula: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Nome: R. Alves CPF: 712 295 902-34

TERMO DE COMPARECIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que, na data do dia 18/01/23 às 11 h 35 min, compareceu a esta empresa: A. do S. A. Alves (Delícia da Terra), CNPJ: 48.714.050/0001-67 os servidores da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, com intuito de vistoriar a empresa Habilitada no Edital CHP 017/2022/SEAS/PRATO FÁCIL/VILHENA, constate nos autos do processo 0026.070061/2022-60.

OBSERVAÇÕES:

As duas dezoito do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três. Retornamos ao Restaurante Delícia da Terra, onde observamos que foi colocado (Placa de identificação, as rampas elevação das calçadas e poita para o acesso de pessoa com deficiência motora (cadastrante), barra de apoio no banheiro (acesibilidade), álcool em gel nos locais apropriados. A Proprietária relatou da pretensão de os banheiros externos, para melhor atender os beneficiários.

SERVIDORES:

Nome: Agleusa Matrícula: 300.182.142

Nome: PFSS Matrícula: 300 163. 013

Nome: _____ Matrícula: _____

Nome: _____ Matrícula: _____

Nome: _____ Matrícula: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Nome: A. do S. A. Alves

Matrícula: 48.714.050/0001-67

A DO S A ALVES

Delícia da Terra

Av. 08 de Dezembro, Nº 1070

Bairro: São José

CPF: 712 CEP 85500-000

GUAJARÁ - MIRIM - RO