



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CHECKLIST DE FISCALIZAÇÃO - "IN LOCO"

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO					
Nome Razão Social:	<i>Rosa Helena de Oliveira Pires</i>				
CNPJ	<i>44.628.266/0007-59</i>				
Responsável	<i>Rosa Helena de Oliveira Pires</i>				
Endereço:	<i>Rua: Veneguês</i>	nº <i>2270</i>	BAIRO:	<i>Jardim dos Seriquiros</i>	
Município:	<i>Ji-Paraná/RO</i>		CEP:	<i>76913-428</i>	Fone:(69) <i>99386-4002</i>
Área de Abrangência:	Residencial <input checked="" type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>		
Data da visita "in-loco":	<i>12/10/2023</i>				

2. ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE ATENDIMENTO					
ITEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				OBSERVAÇÃO
	BOM	REGULAR	RUIM		
2.1 Revestimentos de piso, parede e teto			X		
2.2 Ventilação e iluminação			X		
2.3 Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações			X		
2.4 Proximidade das instalações sanitárias com área de produção, refeitório ou armazenamento de alimentos	X				
2.5 Acessibilidade das áreas de uso comum aos usuários		X			
Acessibilidade					
Item	Parâmetro	Referência	ATENDE	PARCIALMENTE	NÃO ATENDE
Acesso à edificação					
2.6 Rampa de acesso	Inclinação $\leq$ 8,33%	NBR 9050		X	
2.7 Porta de entrada	Largura $\geq$ 90cm	NBR 9050	X		
2.8 Elevador ou plataforma elevatória	-	-			X
Instalação Sanitária Acessível					
2.9 Porta	Largura $\geq$ 90cm	NBR 9050		X	
2.10 Acesso livre	Largura $\geq$ 120cm	NBR 9050	X		
2.11 Área de transferência e manobra	Diametro livre $\geq$ 150cm	NBR 9050		X	
2.12 Barras de apoio		NBR 9050			X
2.13 Capacidade Efetiva e Declarada					
Item	Parâmetro	Referência	Dimensões	Área	Capacidade Efetiva
Refeitório	1 pessoa por $m^2$ de área	IN n.11 do CBM/RO			
Quantidade de Assentos Declarados	Tempo Médio da Refeição	Horário de Funcionamento	Capacidade Declarada		
Quantidade de Assentos Verificados	Tempo Médio da Refeição	Horário de Funcionamento	Capacidade Avaliada		

OBSERVAÇÕES

3. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
3.1 Áreas devidamente higienizadas		X		
3.2 Possui lavatório para lavagem de mãos para os funcionários e clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeira disponíveis			X	No momento está com obras
3.3 Álcool em gel a 70% para os usuários em local próximo à entrada/início da fila do serviço	X			
3.4 Instalações, móveis e utensílios mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas.				
3.5 Possui alvará da vigilância sanitária		X		
<b>CONCLUSÃO DO ITENS 2 e 3.:</b>				
Os requisitos avaliados permitem indicar que a Credenciante atende o disposto no item 16.1.7. do Termo de Referência		X		

4. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
4.1 Edificações, instalações, móveis e utensílios livres da presença de animais, incluindo vetores e pragas urbanas.		X		
4.2 Realiza controle de vetores e pragas urbanas		X		

5. DOS COMPUTADORES				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
5.1 Possui computador para operacionalização do Sistema	X			
5.1.1 Se Windows: sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou versão posterior. Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE.	X			
5.1.2 Se Mac: OS X: Yosemite 10.10 ou versão posterior.		X		
5.1.3. Se Linux: Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ ou Ubuntu 14.04+ de 64 bits: Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2.		X		
<b>CONCLUSÃO DO ITEM 5.:</b>				
Possui equipamento de informática (computador) compatível para processar programa online desenvolvido pela SEAS para gerir o credenciamento conforme item 16.1.8 do Edital.	X			

OBSERVAÇÕES

EQUIPE DE INSPEÇÃO:

Julie Donnelly L.L.-do Táhu  
Maria José Lúcia Macoló



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CHECKLIST DE FISCALIZAÇÃO - "IN LOCO"

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO					
Nome/Razão Social:	Rosa Helena de Oliveira Peres				
CNPJ	44.628.266/0001-59				
Responsável	Rosa Helena de Oliveira Peres				
Endereço:	Rua Venezuela	nº	2270	BAIRO:	Jardim dos Seriquiros
Município:	São Francisco do Pará	CEP:	76913-428	Fone:	(69) 99386-40-02
Área de Abrangência:	Residencial <input checked="" type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>		
Data da visita "in-loco":	19/01/2013				

2. ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE ATENDIMENTO						
ITEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				OBSERVAÇÃO	
	BOM	REGULAR	RUIM			
2.1 Revestimentos de piso, parede e teto		X				
2.2 Ventilação e iluminação		X				
2.3 Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações		X				
2.4 Proximidade das instalações sanitárias com área de produção, refeitório ou armazenamento de alimentos	X					
2.5 Acessibilidade das áreas de uso comum aos usuários						
Acessibilidade						
Item	Parâmetro	Referência	ATENDE	PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA
Acesso à edificação						
2.6 Rampa de acesso	Inclinação ≤ 8,33%	NBR 9050	X			
2.7 Porta de entrada	Largura ≥ 90cm	NBR 9050	X			
2.8 Elevador ou plataforma elevatória	-	-				X
Instalação Sanitária Acessível						
2.9 Porta	Largura ≥ 90cm	NBR 9050	X			
2.10 Acesso livre	Largura ≥ 120cm	NBR 9050	X			
2.11 Área de transferência e manobra	Diametro livre ≥ 150cm	NBR 9050	X			
2.12 Barras de apoio		NBR 9050		X		
2.13 Capacidade Efetiva e Declarada						
Item	Parâmetro	Referência	Dimensões	Área	Capacidade Efetiva	
Refeitório	1 pessoa por m <sup>2</sup> de área	IN n.11 do CBM/RO				
Quantidade de Assentos Declarados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento	Capacidade Declarada		
Quantidade de Assentos Verificados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento	Capacidade Avaliada		

OBSERVAÇÕES					

3. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
3.1 Áreas devidamente higienizadas		X		
3.2 Possui lavatório para lavagem de mãos para os funcionários e clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeltra disponíveis	X			
3.3 Álcool em gel a 70% para os usuários em local próximo à entrada/início da fila do serviço	X			
3.4 Instalações, móveis e utensílios mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas.	X			
3.5 Possui alvará da vigilância sanitária		X		
<b>CONCLUSÃO DO ITENS 2 e 3.:</b>				
Os requisitos avaliados permitem indicar que a Credenciante atende o disposto no item 16.1.7. do Termo de Referência	X			

4. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
4.1 Edificações, instalações, móveis e utensílios livres da presença de animais, incluindo vetores e pragas urbanas.		X		
4.2 Realiza controle de vetores e pragas urbanas		X		

5. DOS COMPUTADORES				
ITEM	SIM	NÃO	OUTRO(S)	OBSERVAÇÃO
5.1 Possui computador para operacionalização do Sistema	X			
5.1.1 Se Windows: sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou versão posterior. Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE.	X			
5.1.2 Se Mac: OS X: Yosemite 10.10 ou versão posterior.		X		
5.1.3. Se Linux: Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ ou Ubuntu 14.04+ de 64 bits: Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2.		X		
<b>CONCLUSÃO DO ITEM 5.:</b> Possui equipamento de informática (computador) compatível para processar programa online desenvolvido pela SEAS para gerir o credenciamento conforme item 16.1.8 do Edital.	X			

**OBSERVAÇÕES**

#### **EQUIPE DE INSPECÇÃO:**

Julie Donnelly C.C. dos Sítios  
Maria Fábia dos Santos Macedo



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

### PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA

O presente relatório fotográfico foi elaborado com base nas informações prestadas pela Gerente Regional SEAS no município de Ji-Paraná, após visita “*in loco*” realizada no dia 12 de janeiro de 2023.

**Restaurante:** Pimenta Rosa 2

**Cidade:** Ji-Paraná

#### Checklist de Fiscalização

2. ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE ATENDIMENTO						
ITEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				OBSERVAÇÃO	
	BOM	REGULAR	RUIM			
2.1 Revestimentos de piso, parede e teto			X			
2.2 Ventilação e iluminação			X			
2.3 Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações			X			
2.4 Proximidade das instalações sanitárias com área de produção, refeitório ou armazenamento de alimentos	X					
2.5 Acessibilidade das áreas de uso comum aos usuários		X				
Acessibilidade						
Item	Parâmetro	Referência	ATENDE	PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA
Acesso à edificação						
2.6 Rampa de acesso	Inclinação ≤ 8,33%	NBR 9050/2020		X		
2.7 Porta de entrada	Largura ≥ 80cm	NBR 9050/2020	X			
2.8 Elevador ou plataforma elevatória	-	-				X
Instalação Sanitária Acessível						
2.9 Porta	Largura ≥ 80cm	NBR 9050/2020		X		
2.10 Acesso livre	Largura ≥ 120cm	NBR 9050/2020	X			
2.11 Área de transferência e manobra	Diametro livre ≥ 150cm	NBR 9050/2020		X		
2.12 Barras de apoio		NBR 9050/2020			X	
2.13 Capacidade Efetiva e Declarada						
Item	Parâmetro	Referência	Dimensões	Área	Capacidade Efetiva	
Refeitório	1 pessoa por m <sup>2</sup> de área	IN n.11 do CBM/RO				
Quantidade de Assentos Declarados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento	Capacidade Declarada		
Quantidade de Assentos Verificados	Tempo Médio da Refeição		Horário de Funcionamento	Capacidade Avaliada		

Analisado as fotos, tem-se o seguinte:

- **Imagen 01:** Adequar rampa conforme NBR9050/2020 (*Item 2.6*);
- **Imagen 02:** Adequar instalação de forro (*Item 2.1*); Os vãos de acesso às instalações sanitárias devem ter medida mínima de 80cm de acordo com a NBR9050/2020. Nesse sentido, considerando a ausência das respectivas

RONDÔNIA

2022



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

### PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA

medidas, o item está parcialmente atendido. Sugere-se a adequação para os casos em que a medida esteja em desacordo com a Norma Técnica (*Item 2.9*); Instalar barras de apoio (*Item 2.12*); Verificar área de manobra (*Item 2.11*).

- **Imagens 01 e 02:** Os vãos de acesso às instalações sanitárias devem ter medida mínima de 80cm de acordo com a NBR9050/2020. Nesse sentido, considerando a ausência das respectivas medidas, o item está parcialmente atendido. Sugere-se a adequação para os casos em que a medida esteja em desacordo com a Norma Técnica (*Item 2.9*);



Imagen 01 - Entrada Principal



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

### PRATO FÁCIL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - GINFRA



Imagen 02 - Entrada Instalação Sanitária

### TERMO DE COMPARCIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que, na data do dia 12/03/23 às 12 h 00 min, compareceu a esta empresa: Pimenta Rosa 2

CNPJ: 44.628.266/0001-59 os servidores da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, com intuito de vistoriar a empresa Habilitada no Edital CHP 017/2022/SEAS/PRATO FÁCIL/VILHENA, constate nos autos do processo 0026.070061/2022-60.

#### **OBSERVAÇÕES:**

No dia 12 de Janeiro de 2023, comparecemos no local de visita no Restaurante Pimenta Rosa 2, fomos recebidos pelo responsável a senhora Rosa Helena de Oliveira Peres, em seguida passamos as informações e orientações para adequação, no prazo de 5 dias úteis.

#### **SERVIDORES:**

Nome: Julie Danielly Cardoso Gavotoni do Nascimento Matrícula: 300.159.006

Nome: Mario José Alves Macedo Matrícula: 300.181.199

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

#### **REPRESENTANTE DA EMPRESA:**

Nome: Jamete Maria de Oliveira Rodrigues CPF: 348.995.458-55

Rosa Helena de Oliveira Peres CPF: 204.746.102-25

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional - GSAN

Palácio Rio Madeira - Av. Farquhar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO, 6º andar do Edifício Rio Pacaás Novos

## TERMO DE COMPARCIMENTO

Declaramos a quem possa interessar que, na data do dia 19/01/2023 às 18 h 30 min, compareceu a esta empresa: Pimenta Rosa 2

CNPJ: 44.628.266/0001-59 os servidores da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, com intuito de vistoriar a empresa Habilitada no Edital CHP 017/2022/SEAS/PRATO FÁCIL/VILHENA, constate nos autos do processo 0026.070061/2022-60.

### **OBSERVAÇÕES:**

No dia 19 de Janeiro de 2023, reforçamos ao final da visita Restaurante Pi-  
menta Rosa 2, que no momento estava realizando uma obra de adequação nas  
instalações sanitárias, conforme no Relatório Fotográfico. O Restaurante se encontra  
imóvel não possui a alvará do Vigilância Sanitária e também não possui o  
certificado de Controle Integrado de Vistorias e Praças Urbanas.

### **SERVIDORES:**

Nome: Julie Danielly Guedes Guikanti da Silveira Matrícula: 300.159.006

Nome: Maria José Alves Macedo Matrícula: 300.181.199

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

### **REPRESENTANTE DA EMPRESA:**

Nome: Rosa Helena da Oliveira Perez CPF: 204.746.102-25

Rosa Helena da Oliveira Perez 038.455.112-22  
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN  
Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN  
Palácio Rio Madeira - Av. Farquhar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho – RO, 6º andar do Edifício Rio Pacaás Novos