









GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Gerência de Infraestrutura - SEAS-GINFRA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS/RO
Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN
Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA PRATO FÁCIL

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		
Processo nº: 0026.001572/2025-84		
Nome/Razão Social: DISTRIBUIDORA FRANCA LTDA		
CNPJ: 21.196.772/0001-10		
Endereço: Rua Fernando Cortes, S/N		Bairro: Aeroclube
Município: Porto Velho	CEP: 76.811-007	Fone:
Responsável:		CPF:
2. DO PARECER TÉCNICO		
VISITA DIA 23/10/2025	VISITA DIA 24/11/2025	ATENDIDO/NÃO ATENDIDO
<div><p>23 de out. de 2025 09:21:21 8.79511157S 63.85574563W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 01 - Instalação sanitária.</p>	<div><p>24 de nov. de 2025 11:15:41 8.79516436S 63.85573103W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 02 - Instalação sanitária.</p>	<p>ATENDIDO - PORTA DO BANHEIRO PCD COM A BARRA HORIZONTAL DEVIDAMENTE INSTALADA.</p>
<div><p>23 de out. de 2025 09:17:49 8.79516112S 63.85579647W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 03 - Instalação sanitária.</p>	<div><p>24 de nov. de 2025 11:14:44 8.79505293S 63.85568299W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 04 - Instalação sanitária.</p>	<p>ATENDIDO - BARRAS DE APOIO DO LAVATORIO DO PCD DEVIDAMENTE INSTALADA</p>
<div><p>23 de out. de 2025 09:23:12 8.79516623S 63.85575662W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 05 - Instalação sanitária.</p>	<div><p>24 de nov. de 2025 11:15:02 8.79517684S 63.85573966W Aeroclube Porto Velho Rondônia #França</p></div> <p>Imagem 06 - Instalação sanitária.</p>	<p>ATENDIDO - DESCARGA COM ACIONADOR ADEQUADO.</p>

<div data-bbox="42 23 155 41" data-label="Page-Header"><p>26/11/2025, 11:38</p></div> <div data-bbox="976 23 1285 41" data-label="Page-Header"><p>SEI/RO - 0066735637 - Relatório de Fiscalização</p></div> <div data-bbox="252 71 627 572" data-label="Image"></div> <div data-bbox="317 575 560 596" data-label="Caption"><p>Imagem 07 - Instalação sanitária.</p></div>	<div data-bbox="1035 71 1409 572" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1100 575 1344 596" data-label="Caption"><p>Imagem 08 - Instalação sanitária.</p></div>	<p>ATENDIDO - LAVATÓRIO SEM COLUNA OU COM COLUNA SUSPensa DEVIDAMENTE ADEQUADO.</p>
<div data-bbox="252 647 627 1145" data-label="Image"></div> <div data-bbox="317 1148 560 1169" data-label="Caption"><p>Imagem 09 - Instalação sanitária.</p></div>	<div data-bbox="1035 647 1409 1145" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1100 1148 1344 1169" data-label="Caption"><p>Imagem 10 - Instalação sanitária.</p></div>	<p>ATENDIDO -TORNEIRA DE ALAVANCA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU EQUIVALENTE DEVIDAMENTE ADEQUADA.</p>
<div data-bbox="252 1219 627 1718" data-label="Image"></div> <div data-bbox="327 1721 550 1742" data-label="Caption"><p>Imagem 11 - Área de preparo.</p></div>	<div data-bbox="1035 1219 1409 1718" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1113 1721 1331 1742" data-label="Caption"><p>Imagem 12 - Área de preparo</p></div>	<p>ATENDIDO - REVESTIMENTOS DO PISO DEVIDAMENTE ADEQUADOS.</p>
<div data-bbox="157 1792 722 2543" data-label="Image"></div> <div data-bbox="296 2546 581 2567" data-label="Caption"><p>Imagens 13, 14, 15 e 16 - Área de preparo.</p></div>	<div data-bbox="940 1792 1503 2543" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1079 2546 1365 2567" data-label="Caption"><p>Imagens 17, 18, 19 e 20 - Área de preparo.</p></div>	<p>ATENDIDO - REVESTIMENTO DE PAREDE DEVIDAMENTE CONSERVADO E ADEQUADO.</p>
		<p>ATENDIDO - FOI DEVIDAMENTE INSTALADO DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA.</p>



Imagem 21 - Área de preparo.



Imagem 22 - Área de preparo.



Imagem 23 - Área de preparo.



Imagem 24 - Área de preparo.

ATENDIDO - RALOS COM GRELHAS QUE POSSIBILITE O FECHAMENTO AUTOMÁTICO ADEQUADO.

CONSIDERAÇÕES

Em resposta ao Recurso nº 0066681005, no qual a empresa informa a adequação das pendências apontadas no Relatório 0065773339, participamos que no dia 24 de novembro de 2025, a equipe técnica retornou ao estabelecimento para nova conferência.

Considerando que a empresa DISTRIBUIDORA FRANCA LTDA, demonstrou disposição para adequação e cumprimento dos requisitos do Instrumento Convocatório, no que se refere aos parâmetros de infraestrutura, constatamos que a empresa em epígrafe, encontra-se **apta** para o credenciamento no Programa Pão Nosso.

EQUIPE DE INSPEÇÃO - SEAS	
Nome	Matrícula
Cristiano Silveira Nobre	*****405
Victor Kauã Sampaio da Silva	*****071

Porto Velho, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Kauã Sampaio da Silva, Analista**, em 25/11/2025, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Silveira Nobre, Assessor(a)**, em 26/11/2025, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066735637** e o código CRC **6D7ADF58**.