













GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Gerência de Infraestrutura - SEAS-GINFRA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS/RO
Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN
Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA PRATO FÁCIL

| 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO | | |
|---|---|--|
| Processo nº: 0026.001572/2025-84 | | |
| Nome/Razão Social: G.H.R. LTDA - TWO BROTHERS | | |
| CNPJ: 45.752.333/0001-05 | | |
| Endereço: Rua Humberto Florêncio, nº 5403 | | Bairro: Cidade Nova |
| Município: Porto Velho | CEP: 76.810-618 | Fone: (69) |
| Responsável: | | CPF: |
| 2. DO PARECER TÉCNICO | | |
| VISITA DIA 22/10/2025 | VISITA DIA 24/11/2025 | ATENDIDO/NÃO ATENDIDO |
| <div><p>Imagens 01 e 02 - Área de refeitório</p></div> | <div><p>Imagens 03 e 04 - Área de refeitório</p></div> | Atendido - forro devidamente fechado. |
| <div><p>Imagens 05, 06 e 07 - Área de refeitório.</p></div> | <div><p>Imagens 08, 09 e 10 - Área de refeitório.</p></div> | Atendido - instalações elétricas organizadas e protegidas. |
| <div><p>Imagens 11 e 12 - Área de refeitório.</p></div> | <div><p>Imagens 13 e 14 - Área de refeitório.</p></div> | Atendido - barreira física. |

| | | |
|--|--|---|
| <div data-bbox="327 68 619 460"><p>22/10/2025 09:14 8°48'39,42"S 63°52'52,376"W 5393 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p></div> <div data-bbox="373 465 571 483">Imagem 15 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1121 68 1413 460"><p>24/11/2025, 11:47 Rua Humberto Florêncio, 5403 Porto Velho Two Brothers</p></div> <div data-bbox="1167 465 1365 483">Imagem 16 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1759 228 1940 246">Atendido - barra na porta.</div> |
| <div data-bbox="327 525 619 917"><p>22/10/2025 09:15 8°48'39,398"S 63°52'51,799"W 5403 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p></div> <div data-bbox="373 920 571 937">Imagem 17 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1121 525 1413 917"><p>24/11/2025, 11:52 Rua Humberto Florêncio, 5403 Porto Velho Two Brothers</p></div> <div data-bbox="1167 920 1365 937">Imagem 18 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1734 724 1965 742">Atendido - afastamento da bacia.</div> |
| <div data-bbox="327 979 619 1371"><p>22/10/2025 09:15 8°48'39,42"S 63°52'52,375"W 5393 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p></div> <div data-bbox="373 1377 571 1394">Imagem 19 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1121 979 1413 1371"><p>24/11/2025, 11:47 Rua Humberto Florêncio, 5403 Porto Velho Two Brothers</p></div> <div data-bbox="1167 1377 1365 1394">Imagem 20 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1669 1169 2030 1207">Atendido - lavatório acessível com barras de apoio e torneira de alavanca.</div> |
| <div data-bbox="327 1433 619 1825"><p>22/10/2025 09:21 8°48'39,351"S 63°52'51,659"W 5403 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p></div> <div data-bbox="373 1831 571 1849">Imagem 21 - Sanitário acessível.</div> | <div data-bbox="1121 1433 1413 1825"><p>24/11/2025, 11:47 Rua Humberto Florêncio, 5403 Porto Velho Two Brothers</p></div> <div data-bbox="1167 1831 1365 1849">Imagem 22 - Sanitário acessível</div> | <div data-bbox="1656 1614 2043 1676">Não atendido - Constatou-se que o mecanismo de acionamento da descarga da bacia sanitária não é compatível com as especificações da NBR 9050/2020.</div> |
| <div data-bbox="117 1893 827 2522"><p>22/10/2025 09:25 8°48'39,991"S 63°52'51,555"W 5403 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p><p>22/10/2025 09:38 8°48'39,149"S 63°52'51,122"W 5403 Rua Luis Borges Porto Velho 76810-610 Brasil Two Brothers</p><p>22/10/2025 09:36 8°48'39,188"S 63°52'51,063"W 5395 Rua Luis Borges Porto Velho 76810-610 Brasil Two Brothers</p><p>22/10/2025 09:35 8°48'39,16"S 63°52'51,196"W 5705 Rua Luis Borges Porto Velho 76810-610 Brasil Two Brothers</p><p>22/10/2025 09:30 8°48'38,926"S 63°52'51,469"W 5403 Rua Humberto Florêncio Porto Velho 76810-618 Brasil Two Brothers</p></div> <div data-bbox="315 2528 627 2546">Imagens 23, 24, 25, 26, 27 e 28 - Área de preparo.</div> | <div data-bbox="913 1893 1621 2522"><p>24/11/2025, 11:52 Rua Catarina Gomes, 3776 Porto Velho Two Brothers</p><p>24/11/2025, 11:56 Rua Catarina Gomes, 3776 Porto Velho Two Brothers</p><p>24/11/2025, 11:57 Rua Catarina Gomes, 3776 Porto Velho Two Brothers</p><p>24/11/2025, 11:54 Rua Catarina Gomes, 3776 Porto Velho Two Brothers</p></div> <div data-bbox="1134 2528 1400 2546">Imagens 29, 30, 31 e 32 - Área de preparo.</div> | <div data-bbox="1692 2214 2007 2231">Atendido - revestimentos de piso arrumados.</div> |



Imagens 33, 34 e 35 - Área de preparo.



Imagens 36, 37 e 38 - Área de preparo.

Atendido - Revestimento de parede adequado.



Imagens 39, 40, 41, 42 e 43 - Área de preparo.



Imagens 44, 45, 46 e 47 - Área de preparo.

Atendido - telas instaladas e porta com fechamento automático.



Imagem 48 - Área de preparo



Imagem 49 - Área de preparo

Atendido - caixa de gordura realocada.



Imagens - 50, 51, 52 e 53 - Área de preparo, instalações elétricas.



Imagens 54, 55, 56 e 57 - Área de preparo, instalações elétricas.

Atendido - instalações elétricas protegidas e embutidas.



Imagens 58, 59, 60, 61 e 62 - Área de preparo.



Imagens 63, 64 e 65 - Área de preparo.

Atendido parcialmente - ainda havia um equipamento apresentando sinais de ferrugem.

CONSIDERAÇÕES

Em resposta ao Recurso Administrativo - G.H.R. LTDA-TWO BROTHERS-(0066652586), no qual a empresa informa a adequação das pendências apontadas no Relatório de Vistoria Técnica - G.H.R. LTDA - TWO BROTHERS-(0065694767), participamos que no dia 24 de novembro de 2025, a equipe técnica retornou ao estabelecimento para nova conferência.

Considerando que a empresa **G.H.R. LTDA-TWO BROTHERS**, demonstrou disposição para adequação e cumprimento dos requisitos do Instrumento Convocatório, no que se refere aos parâmetros de infraestrutura, constatamos que a empresa em epígrafe, encontra-se **INAPTA**, podendo ao seu critério apresentar o Plano de Adequação Estrutural nos termos do item 7.18, até o dia **01/12/2025**, conforme Aviso 143 (0066720102) "Prazo para Apresentação do Plano de Adequação Estrutural", para o credenciamento no Programa Pão Nosso, o qual foi publicado no site da SUPEL.

| EQUIPE DE INSPEÇÃO - SEAS | |
|----------------------------------|-----------|
| Nome | Matrícula |
| Tainá Cristina Borges de Lima | *****743 |
| Anneva Kaninka Kuipers Rodrigues | *****518 |

Porto Velho, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Anneva Kaninka Kuipers Rodrigues, Analista**, em 25/11/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TAINA CRISTINA BORGES DE LIMA, Assessor(a)**, em 25/11/2025, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066749533** e o código CRC **5D79B0C5**.